

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
23324	平成21年4月	トレクス	PFB34112 PFB34112-****	25,500kg	3軸 深ダンプセミトレーラ



外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態

ダメージ数


1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm



A3 S



A3



外装	
フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
Lガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> 欠品 <input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復暦	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シャーシ曲り・修復暦	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装	
キャブ内汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態																																											
<table border="1"> <tr> <td></td> <th colspan="4">摩耗測定(mm)</th> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <th>(左)</th> <th colspan="2">前</th> <th>(右)</th> <th>タイヤサイズ</th> </tr> <tr> <td>FF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FR</td> <td>1.2</td> <td>4.6</td> <td>5.7</td> <td>4.8</td> <td>11R22.5 14PR</td> </tr> <tr> <td>RF</td> <td>6.5</td> <td>7.5</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>11R22.5 14PR</td> </tr> <tr> <td>RR</td> <td>0.0</td> <td>1.1</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>11R22.5 14PR</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">スペアタイヤ</td> <td>無</td> <td>S</td> <td>無</td> </tr> </table>			摩耗測定(mm)						(左)	前		(右)	タイヤサイズ	FF						FR	1.2	4.6	5.7	4.8	11R22.5 14PR	RF	6.5	7.5	0.0	0.0	11R22.5 14PR	RR	0.0	1.1	0.0	0.0	11R22.5 14PR		スペアタイヤ		無	S	無
	摩耗測定(mm)																																										
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ																																						
FF																																											
FR	1.2	4.6	5.7	4.8	11R22.5 14PR																																						
RF	6.5	7.5	0.0	0.0	11R22.5 14PR																																						
RR	0.0	1.1	0.0	0.0	11R22.5 14PR																																						
	スペアタイヤ		無	S	無																																						
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール																																										
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝 <input checked="" type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス																																										
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗																																										

外装特記事項	
<p>車庫在庫地</p> <p>西部支店/神戸ポアアイセンター 兵庫県神戸市</p>	
社内記入欄	作成者
	R6.6.10 R6.6.10

車両情報		上物情報1		上物情報2	
サスペンション	R) リーフ	上物メーカー・型式	極東開発工業 KD30-69		上物メーカー・型式
		製造番号・年式	08U102010N 2009年3月		製造番号・年式
		荷台内寸	L 8000 W 2300 H 1300 mm		その他
		上物動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []		損傷・錆等記入
		荷台床材質	ステンレス		
		アオリ材質	ステンレス		
		コボレーン/開閉シート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 電動 <input type="checkbox"/> 手動		
		コボレーン動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []		
		その他	牽引車: 第5輪荷重8,970kg以上		
		〃	舟底一方開、テールゲート水密仕様		
		上物損傷・錆等記入	全体に細かい傷・凹み有		

装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
電動アウトリガー	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 手動	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	-	
駐車ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○	
リフトアクスル	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○	
バックカメラ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
工具	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音			デファレンシャル	点検結果	対応	遊び			車高灯	-	
ジャッキ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	配管			オイル漏れ			異音・ガタ			電装(内装)	点検結果	対応
その他		冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
		液量			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
		漏れ			作動不良	-		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー		
		ホース損傷			オイル漏れ	-		効き具合			バックモニター		
		油混入			シャフト 異音・ガタ	-		駐車ブレーキ効き具合			ルームランプ		
		ファンベルト・鳴き・緩み			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置			計器類		
		ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ			エアコン	点検結果	対応
		ギア鳴り			損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合		
		ギア抜け			エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			風量		
		オイル漏れ			作動不良	-		不良			モーター異音		
		異音・振動			エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動			バッテリー		
		異音・ガタ						ボタン作動			セルモーター		
		上記項目の特記事項など記入	・電動アウトリガー動作未確認(電源プラグ欠損)										