



管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
24037	平成30年12月	日通商事 -	NT21A022 国[01]11****	21,250kg	2軸 タンクセミトレーラ

外装チェック記号


A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態




ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm



MIX スタッドレス



外装	
フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
L ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> ビ <input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復暦	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ曲り・修復暦	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装	
キャブ内汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態																																				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="4">摩耗測定(mm)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(左)</td> <td>前</td> <td>(右)</td> <td>タイヤサイズ</td> </tr> <tr> <td>FF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RF</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>11R22.5 16</td> </tr> <tr> <td>RR</td> <td>9.0</td> <td>8.0</td> <td>10.0</td> <td>11R22.5 16</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">スペアタイヤ</td> <td>無</td> <td>S</td> </tr> </table>			摩耗測定(mm)					(左)	前	(右)	タイヤサイズ	FF					FR					RF	5.0	5.0	5.0	11R22.5 16	RR	9.0	8.0	10.0	11R22.5 16		スペアタイヤ		無	S
	摩耗測定(mm)																																			
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ																																
FF																																				
FR																																				
RF	5.0	5.0	5.0	11R22.5 16																																
RR	9.0	8.0	10.0	11R22.5 16																																
	スペアタイヤ		無	S																																
ホイール	<input type="checkbox"/> 鉄 <input checked="" type="checkbox"/> アルミホイール																																			
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝 <input checked="" type="checkbox"/> MIX <input checked="" type="checkbox"/> スタッドレス																																			
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗																																			

外装特記事項	
・タンクフレーム・シャシフレームステンレス(SUS)	
車輛在庫地	東部支店/厚木車両センター 神奈川県厚木市
社内記入欄	作成者
	R6.8.27 R6.8.27

車両情報		上物情報1		上物情報2									
サスペンション	R) エアサス	上物メーカー・型式	東田鉄工 LA125-3S	上物メーカー・型式									
		製造番号・年式	17012-0005 2018年10月	製造番号・年式									
		品名(比重)	炭酸カルシウム水(1.700)	その他									
		最大積載容量(L)	12500 L	損傷・錆等記入									
		タンク材質	ステンレス(SUS304)										
		室数・マンホール数	1室 5個										
		給油ホース	2本										
		ホースリール・位置	-本()										
		緊急停止レバー	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []										
		その他	パイプ・パルプ材質 ステンレス(SUS304/SCS13)										
		"	配管サイズ 50A										
		"	第5輪荷重:9,530kg以上										
		上物損傷・錆等記入											
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
電動アウトリガー	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 手動	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	-	
駐車ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○	
リフトアクスル	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○	
バックカメラ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
工具	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音			デファレンシャル	点検結果	対応	遊び			車高灯	-	
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	配管			オイル漏れ			異音・ガタ			電装(内装)	点検結果	対応
その他	電動式ランディングギア (六三機工製)	冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
		液量			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
		漏れ			作動不良			ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー		
		ホース損傷			オイル漏れ			効き具合			バックモニター		
		油混入			シャフト 異音・ガタ			駐車ブレーキ効き具合			ルームランプ		
		ファンベルト・鳴き・緩み			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置			計器類		
		ミッション	点検結果	対応	異音			マスターシリンダー油漏れ			エアコン	点検結果	対応
		ギア鳴り			損傷			エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合		
		ギア抜け			エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			風量		
		オイル漏れ			作動不良	○		不良			モーター異音		
		異音・振動			エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動			バッテリー		
		異音・ガタ						ボタン作動			セルモーター		
		上記項目の 特記事項など記入											