


株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
24103	令和5年10月	三菱 キャンター	2RG-FBAV0 FBAV0-60****	2,000kg	平ボディ・P/G付

外装チェック記号



A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm



外装	
フロントガラス状態	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
↳ ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> ビビ <input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復暦	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ曲り・修復暦	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ 錆	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装	
キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">摩耗測定(mm)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">前</td> <td colspan="2">右</td> <td>タイヤサイズ</td> </tr> <tr> <td>FF</td> <td>9.3</td> <td></td> <td>9.4</td> <td></td> <td>205/75 R16</td> </tr> <tr> <td>FR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RF</td> <td>9.3</td> <td>9.4</td> <td>9.4</td> <td>9.3</td> <td>205/75 R16</td> </tr> <tr> <td>RR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">スベアタイヤ</td> <td>9.5</td> <td>S</td> <td>205/75 R16</td> </tr> </table>		摩耗測定(mm)						前		右		タイヤサイズ	FF	9.3		9.4		205/75 R16	FR						RF	9.3	9.4	9.4	9.3	205/75 R16	RR							スベアタイヤ		9.5	S	205/75 R16
摩耗測定(mm)																																										
	前		右		タイヤサイズ																																					
FF	9.3		9.4		205/75 R16																																					
FR																																										
RF	9.3	9.4	9.4	9.3	205/75 R16																																					
RR																																										
	スベアタイヤ		9.5	S	205/75 R16																																					
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール																																									
タイヤパターン	<input checked="" type="checkbox"/> 縦溝 <input type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス																																									
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗																																									

外装特記事項	
* 未使用車	
車輛在庫地	西部支店/神戸ポアイセンター 兵庫県神戸市
社内記入欄	作成者
	R6.8.22 R6 8/22

車両情報		上物情報1			上物情報2			垂直パワーゲート										
走行距離(km)	154 km	上物メーカー・型式			不明			上物メーカー・型式 極東開発工業 V801E-4MKT2										
エンジン型式	4P10	製造番号・年式			不明			製造番号・年式 23T080115N 2023年8月										
排気量(L)	2.99L	荷台内寸			L	3080	W	1610	H	380	mm	ラジコン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	個				
馬力(PS)	150PS	アオリ材質			鉄			上物動作確認				<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ]						
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	荷台床材質			木板			その他										
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	床フック			0 個			損傷・錆等記入										
アドブルー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ローブ掛			前	2 個	後	0 個	右	5 個	左	5 個						
シフト	MT5	スタンション穴			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	個												
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	スタンション数			<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	本												
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC	その他			未使用													
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上物損傷・錆等記入																
駆動	4×2																	
サスペンション	F) リーフ R) リーフ																	
バッテリー	<input checked="" type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V																	
装備情報		車両点検			【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入													
キャビン形状	標準	エンジン・オイル			点検結果	対応	クラッチ		点検結果	対応	マフラー		点検結果	対応	電装(外装)		点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量			○		滑り		○		排気漏れ		○		ヘッドライト		○	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ			○		切れ不良		○		白煙・黒煙		○		ブレーキランプ		○	
タコグラフ(有無、年式)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年月	水混入			○		切れ位置		○		錆・腐食		○		ウインカー		○	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動			○		異音		○		詰まり		○		ハザード		○	
パワーウインドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ			点検結果	対応	マスターオイル漏れ		○						ライセンス灯		○	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ			○		ブースターエア・油漏れ		○		ハンドル		点検結果	対応	車幅灯		○	
ETC	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音			○		デファレンシャル		点検結果	対応	遊び		○		車高灯		-	
バックカメラ	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	配管			○		オイル漏れ		○		異音・ガタ		○		電装(内装)		点検結果	対応
バックモニター	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	冷却水			点検結果	対応	異音		○		パワステポンプ油漏れ		○		ホーン		○	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量			○		PTO		点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ		○		オーディオ		○	
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ			○		作動不良		-		ブレーキ		点検結果	対応	格納ミラー		○	
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷			○		オイル漏れ		-		効き具合		○		バックモニター		-	
ディスチャージライト	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	油混入			○		シャフト 異音・ガタ		-		駐車ブレーキ効き具合		○		ルームランプ		○	
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み			○		リーフスプリング		点検結果	対応	坂道発進補助装置		○		計器類		○	
坂道発進補助装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ミッション			点検結果	対応	異音		○		マスターシリンダー油漏れ		○		エアコン		点検結果	対応
メインキー(リモコン等)	1 本	ギア鳴り			○		損傷		○		エアコンプレッサ		点検結果	対応	効き具合		○	
その他鍵(スペアキー等)	1 本	ギア抜け			○		エアサス		点検結果	対応	エア漏れ		-		風量		○	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	オイル漏れ			○		作動不良		-		不良		-		モーター異音		○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・振動			○		エア漏れ		-		上物		点検結果	対応	その他		点検結果	対応
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト			点検結果	対応	損傷		-		ラジコン作動		-		バッテリー		○	
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ			○						ボタン作動		○		セルモーター		○	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入																
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																	
その他																		