


株式会社エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
IT030	平成2年7月	東急	TD2513改 TD2513-****	24,700kg	8輪 中低床セミトレーラ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装	
フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
Lガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> Lビ <input type="checkbox"/> リヘア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シャーシ曲り・修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装	
キャブ内汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">摩耗測定(mm)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">(左) 前</td> <td colspan="2">(右) タイヤサイズ</td> </tr> <tr> <td>FF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RF</td> <td>11.3</td> <td>11.5</td> <td>11.6</td> <td>11.7</td> </tr> <tr> <td>RR</td> <td>10.4</td> <td>10.7</td> <td>11.2</td> <td>10.8</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">スベアタイヤ</td> <td>S</td> </tr> </table>		摩耗測定(mm)						(左) 前		(右) タイヤサイズ		FF					FR					RF	11.3	11.5	11.6	11.7	RR	10.4	10.7	11.2	10.8		スベアタイヤ			S
摩耗測定(mm)																																				
	(左) 前		(右) タイヤサイズ																																	
FF																																				
FR																																				
RF	11.3	11.5	11.6	11.7																																
RR	10.4	10.7	11.2	10.8																																
	スベアタイヤ			S																																
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール																																			
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝 <input checked="" type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス																																			
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗																																			

外装特記事項	
※1)全高は、牽引車両によって変動します。 ・下回り錆・腐食多い	
車両在庫地	西部支店/神戸ポーアイセンター 兵庫県神戸市
社内記入欄	作成者
	R6.9.19 R6 9/18

