

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
24312	平成31年2月	トヨタ ダイナ	TPG-XZU605 XZU605-002****	2,000kg	バン


外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm



外装	
フロントガラス状態	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
↳ ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キス <input type="checkbox"/> ビビ <input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ曲り・修復層	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	バッテリーカバー無し
その他	

内装	
キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 少
シート破れ・穴	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
ハンドルスレ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態	
摩耗測定(mm)	
	(左) 前 (右) タイヤサイズ
FF	7.3 7.5 195/75R15
FR	
RF	7.0 7.4 7.2 7.2 195/75R15
RR	
スペアタイヤ 10.0 S 195/75R15	
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール
タイヤパターン	<input checked="" type="checkbox"/> 縦溝 <input type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗

外装特記事項	
フロントパネル飛石点キズ有	
車両在庫地	東部支店 / 厚木車両センター 神奈川県厚木市
社内記入欄	作成者 R7.3.27

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	100,000 km	上物メーカー・型式	北村製作所										
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	T18-5635(H31年1月)										
排気量(L)	4.00 L	荷台内寸	L 3,150 W 1,780 H 2,130 mm	ラジコン	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 個								
馬力(PS)	136 PS	サイドドア	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 左右 <input type="checkbox"/> 右 <input checked="" type="checkbox"/> 左	上物動作確認	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []								
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	ラッシング	2 段										
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	荷台床材質	木板										
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	床フック	4 個										
シフト	AT	ジョルダールール	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 列										
ペダル数	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	ジョルダール	- 本										
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC	上物鍵	1 本										
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	その他											
駆動	4×2	上物損傷・錆等記入	外装: 擦り傷、凹み有 内装: 床板ヨゴレ										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V												
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		滑り	-		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	○		切れ不良	-		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年月	水混入	○		切れ位置	-		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		異音	-		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	-					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	-		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯		
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯		
バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	<input type="checkbox"/> ラジコ <input type="checkbox"/> CD <input checked="" type="checkbox"/> NAVI	漏れ	○		作動不良	-		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	-		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	-		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置			計器類	○	
坂道発信補助装置	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペアキー等)	- 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	-		風量	○	
取扱説明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		作動不良	-		不良	-		モーター異音	○	
整備点検記録簿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動	-		バッテリー	○	
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	-		セルモーター	○	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入	シヤシ錆有										
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
その他													